

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Дебесский детский сад № 2»**

Принято:
на Общем собрании
трудоого коллектива
Протокол № 4
«24»марта 2020г.

Утверждено:
заведующим МБДОУ
«Дебесский детский сад №2»
Т.Н.Широбокова
приказ № 38
«25»марта 2020г.



Паспорт доступности Объекта социальной инфраструктуры

с.Дебесы, 2020 год

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дебесский детский сад № 2»

1.2. Адрес объекта: 427060 Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул. Логовая, д. 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 2 этажа, 1802,6 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка - да, 747,8 кв. м

1.4. Год постройки здания - 1978г., последний капитальный ремонт -2019 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2021 год

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дебесский детский сад № 2»

1.7. Краткое наименование - МБДОУ «Дебесский детский сад № 2»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул. Логовая, д. 8

1.9. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.10. Форма собственности - государственная

1.11.Территориальная принадлежность - муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование) Управления образования Администрации муниципального образования «Дебесский район»

1.13. Адрес вышестоящей организации - 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул.Советская, д.88

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг

Оказание воспитанникам образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а также содержание в учреждении, присмотр и уход

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно):

На объекте полный день – 10,5 часов в день с 07.30-18.00, пятидневная рабочая неделя, выходные суббота и воскресенье, а также государственные праздники

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) - **дети дошкольного возраста**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) - **126 воспитанников.**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **да**

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	нет	

2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам.	нет	
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	наличие	территория ДОУ асфальтирована или имеет твердое покрытие; на центральной входной двери оборудована специальная кнопка вызова; первый этаж без перепада высот от уровня входа к медицинскому кабинету, туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица; в здании на лестничных маршах обозначены контрастные ступени (нижняя и верхняя ступени выделены желтым цветом) для слабовидящих людей; В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам;
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло – коляска;	нет нет	
	Адаптированный лифт; Поручни; Пандус; Подъемная платформа (аппарель); Раздвижные двери; Доступные входные группы; Доступные санитарно-гигиенические помещения; Достаточная ширина входных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	нет нет нет нет нет нет нет	
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации,	да	Здание оснащено системой противопожарной звуковой сигнализацией и световым табло «выход»,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		видеонаблюдением, необходимыми табличками и указателями. При необходимости инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будет предоставлено сопровождающее лицо.
---	--	--

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	дополнительно: организация альтернативной формы обслуживания на дому для детей –инвалидов, не имеющих возможность передвигаться без кресла-коляски

4.2. Период проведения работ - Согласно дорожной карты УО Администрации муниципального образования «Дебесский район» в рамках исполнения Дорожная карта УО Администрации муниципального образования «Дебесский район»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - Соответствие ОСИ всем требованиям

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДПВ (доступно полностью всем)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

- Согласование с вышестоящей организацией – да, Администрация муниципального образования «Дебесский район»

4.5.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности объекта Российской Федерации дата _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: акт №1 от _____ г.

2. Комиссией (наименование), состав которой утвержден приказом от _____



Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1 от 25 марта 2020г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дебесский детский сад № 2»**
- 1.2. Адрес объекта **427060 Удмуртская республика, Дебесский район, с. Дебесы, Логовая, д.8**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажа, **1082,7** кв. м
- 1.4. Год постройки здания - **1978**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт - 2021 г.
- 1.6. Название организации **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дебесский детский сад №2»**;
краткое наименование **МБДОУ «Дебесский детский сад №2»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **427060 Удмуртская республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул.Логовая, д.8**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования Администрации муниципального образования «Дебесский район»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации **427060, Удмуртская республика, Дебесский район, с. Дебесы, Советская, д. 88**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольная образовательная организация обеспечивает воспитание, обучение, присмотр и уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.

- 2.1. Сфера деятельности - **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг - **организация предоставления дошкольного образования и воспитания в муниципальном образовательном учреждении**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость **126**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - **маршрутные транспортные средства отсутствуют, подвоз детей к учреждению на личном транспорте, наличие пассажирского адаптированного транспорта к объекту - нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - **50 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) – **5 мин.**
- 3.2.3. выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, лестница 2 ступени, высота 0,2 м**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию(участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Выполнение комплексного ремонта всех основных структурно-функциональных зон для обеспечения доступности здания и сооружений для всех категорий населения, в том числе для маломобильных групп населения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР

8	Все зоны и участки	Дополнительно: организация альтернативной формы обслуживания – на дому для детей- инвалидов, неимеющих возможность передвигаться без кресла-коляски
---	--------------------	---

Период проведения работ Согласно дорожной карте УО Администрации МО «Дебесский район» в рамках исполнения Дорожной карты Администрации МО «Дебесский район»

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДПВ (доступно полностью всем)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДПВ

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры. _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да Администрация муниципального образования «Дебесский район»

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов – нет

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объекта Российской Федерации дата _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

Входа (входов) в здание на 1 л.

Путей движения в здании на 1 л.

Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 2 л.

Позажные планы, паспорт БТИ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:
представители организации, расположенной на объекте:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " __ " __ 20__ г.
(протокол № _____) комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Дебесский детский сад №2»
427060, Удмуртская Республика, с.Дебесы, ул.Логовая,8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не оборудовано доступными элементами информации об объекте отсутствие на входе для МГН	Все	Оборудовать доступными элементами	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Пешеходные дорожки асфальтированы, отсутствуют информационные указатели	все	Нанесение разметки и информационных знаков	Установка
1.3	Лестница (наружная)	нет					Лестница не требуется	Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	да			Пандус отсутствует	все	Установить пандус	Установка
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет площадки для остановки автотранспорта	все	Оборудовать площадку для автостоянки и специальными знаками	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН	все	Обеспечить доступность всех групп МГН	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию, участку	ДУ			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе капитальный ремонт территории для доступности здания и сооружений для маломобильных групп населения.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "25" марта 2020 г

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Дебесский детский сад № 2»
427060, Удмуртская Республика, с.Дебесы, ул.Логовая,8

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет				все		
2.2	Пандус (наружный)	нет				все		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Покрытие скользкое при намокании	все	Адаптировать площадку перед дверью нескользящим покрытием	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Узкий проход, порог в дверном проёме более 25 мм, на петлях отсутствуют фиксаторы положений	все	Монтировать дверь для доступа инвалидов на креслах-колясках. Расширить дверной проем	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть				все	Адаптировать тамбур	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует		Обеспечить доступность всех групп МГН	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	Не соответствуют для всех инвалидов			Адаптировать площадку и тамбур путем нанесения противоскользящего покрытия (СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001») Монтировать дверь для доступа инвалидов на креслах-колясках. СП 59.13330.2012 Провести капитальный ремонт входа(входов)в здание

Комментарий к заключению: Провести в комплексе капитальный ремонт входа (входов) в здание в целях обеспечения доступности здания для маломобильных групп населения.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Дебесский детский сад № 2»
427060, Удмуртская Республика, с.Дебесы, ул.Логовая,8

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не соответствует требованиям	ВНД		Технические решения не возможны
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не соответствует для МГН	все	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				ВНД		Технические решения не возможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				ВНД		Технические решения не возможны
3.5	Дверь	есть			Отсутствует устройство обеспечивающее задержку, расширить дверной проем	все		Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не соответствуют для всех МГН	всех	Обеспечить доступность всех МГН	Индивидуальное решение с ТСР
3.7	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует	все	Обеспечить доступность всех МГН	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Выполнить комплексный ремонт внутри здания (в т.ч. эвакуационных путей)

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Дебесский детский сад № 2»
УР, с.Дебесы, ул.Логовая,8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не соответствует требованиям	все	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			Не соответствует требованиям	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			Не соответствует требованиям	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			Не соответствует требованиям	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			Не соответствует требованиям	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует требованиям	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (кабинетная форма обслуживания)	ДУ			Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Возможность обеспечить доступ в кабинеты (помещения) для всех маломобильных групп населения возможно после проведения капитального ремонта здания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Дебесский детский сад № 2»

УР, с.Дебесы, ул.Логовая,8

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (место приложения труда)	ВНД			Не нуждается

Комментарий к заключению: Нет необходимости в проведении работ (в связи с отсутствием структурно-функциональной зоны)

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Дебесский детский сад № 2»
УР, с.Дебесы, ул.Логовая,8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не адаптирована для инвалидов на креслах-колясках, не соответствует стандарту входная дверь, отсутствуют поручни, специальная	всех	Адаптировать для всех групп инвалидов замена двери, монтаж поручней.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует	всех	Обеспечить доступность всех категорий инвалидов	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ			Расширить входную дверь, адаптировать туалетную комнату для всех МГН (ГОСТ Р 51633-2000 «Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами») Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Обеспечить доступ в санитарно-гигиенические помещения инвалидов всех групп

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Дебесский детский сад № 2»
УР, с.Дебесы, ул.Логовая,8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	Нет			Не соответствуют	всех	Разместить визуальные средства	Капитальный ремонт
2	Акустические средства	нет			Не соответствуют	ДЧ-И(Г)	Установить акустические средства, значимые для инвалидов по зрению	Капитальный ремонт
3	Тактильные средства	нет			Не соответствует	ДЧ-И (С)	Установить специальное оборудование	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют всем группам инвалидов	всех		Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Установить акустические и визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технического общего пользования, доступные для инвалидов по зрению. Капитальный ремонт.

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств - СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01.-2001 доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»